



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMUNICADO
OF.MA. N° 019/2024 – 2025

LA CÁMARA DE DIPUTADOS A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA MAYOR INFORMA QUE LA SECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DESDE QUE INICIÓ LA LEGISLATURA 2024-2025, REALIZA INSPECCIONES DIARIAS EN LOS COMPONENTES HIDROSANITARIO, ELÉCTRICO, TERMOMECÁNICO, VERDE, CORRIENTES DÉBILES, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, EJECUTANDO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y OTROS SEGÚN CORRESPONDA.

EN EL MARCO DE ESTE CONTROL PERMANENTE, EN HORAS DE LA MADRUGADA DE ESTE MARTES 04 DE FEBRERO, LA SECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO, RECIBIÓ EL REPORTE DE UNA FILTRACIÓN DE AGUA EN EL PISO 10 (COMEDOR). LOS ESPECIALISTAS CONSTATARON QUE EL EVENTO FUE UN HECHO FORTUITO, TODA VEZ QUE LA FILTRACIÓN FUE CAUSADA POR LA PRESIÓN DE AGUA QUE PROVOCÓ LA RUPTURA DE UNA CONEXIÓN, POR LO QUE SE DESPLAZÓ A TODO EL PERSONAL DE LA SECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO Y DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA ATENDER LAS INSTALACIONES QUE FUERON AFECTADAS Y HACER UN DIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS.

HABIÉNDOSE REALIZADO LA VALORACIÓN TÉCNICA, SE EVIDENCIÓ QUE NO EXISTEN DAÑOS CONSIDERABLES QUE AFECTEN LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO, POR LO QUE LAS OFICINAS DE LOS DIFERENTES PISOS SE ENCUENTRAN EN NORMAL FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE SENADORES, SIN EMBARGO, ES PRECISO HACER NOTAR QUE EN CUATRO (4) OFICINAS DE LA CÁMARA ALTA, DE LOS PISOS 8 Y 9, SE IMPIDIÓ EL INGRESO DEL PERSONAL PARA ATENDER LA EMERGENCIA; EN ESTE ENTENDIDO, AGRADECEREMOS QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICHS AMBIENTES PERMITAN EL INGRESO DE LOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y DE LA EMPRESA ASEGURADORA A FIN DE COADYUVAR EN LAS LABORES DE REPOSICIÓN DE LOS MATERIALES AFECTADOS.

LA PAZ, FEBRERO DE 2025


Lic. Hugo Leonardo Calle Paz
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE DIPUTADOS
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

